



|      |                       |                      |
|------|-----------------------|----------------------|
| 1.01 | Klatka schodowa       | 10,74m <sup>2</sup>  |
| 1.02 | korytarz              | 6,50m <sup>2</sup>   |
| 1.03 | sala ząjęć            | 46,35m <sup>2</sup>  |
| 1.04 | sala ząjęć            | 60,37m <sup>2</sup>  |
| 1.05 | wc męski              | 5,17m <sup>2</sup>   |
| 1.06 | wc damski/niepalnosp. | 4,24m <sup>2</sup>   |
| 1.07 | pom.gospodarcze       | 9,46m <sup>2</sup>   |
| SUMA |                       | 142,78m <sup>2</sup> |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| SUMA OBI KONDYGNACJI | 11015,31m <sup>2</sup> |
|----------------------|------------------------|

|  |         |          |   |  |  |
|--|---------|----------|---|--|--|
| BUDOWA   |         |          | ARCHITEKTURA  |  |  |
| STUDYUM  |         |          | PROJEKT BUDOWLANY   |  |  |
| PRZEDMIOT  |         |          |   |  |  |
| RZUT PIĘTRA  |         |          |   |  |  |
| DATA   | 12.2016 | REDAKCJA | NR PRACOWNIKOWA   |  |  |
| SKALA  | 1:100   | —        | A/3<br>100  |  |  |
| INWESTOR   |         |          | OBJEKT  |  |  |
| Urząd Miasta Pleszewa<br>ul. Rynek 1<br>63-300 Pleszew |         |          | Dom Kultury<br>Grodziszewo<br>ul. Rynek 1<br>63-300 Pleszew<br>nr dojazd 888/2, 913<br>914, 915, 916, 917, 922<br>923, 924, 925 |  |  |
| SPRAWDZIŁ  |         |          | PODPIS  |  |  |
| mgr inż. arch.<br>Krzysztof Matus<br>06K/06/53/2010    |         |          | PODPIS  |  |  |
| OPRACOWAŁ  |         |          | PODPIS  |  |  |
| mgr inż. arch.<br>Lukasz Trafis<br>22/WKw/2013         |         |          | PODPIS  |  |  |