

Miejscowość: Bronów

Gmina: Pleszew

Powiat: pleszewski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Boisko sportowe

Wykonawca: PGI "TOPAZ" SZ. MIELCAREK



Zlecniodawca: CONBUD

System wiercenia: Mechaniczny udarowy

Rzędna terenu :148,6 m npm.

Skala: 1 : 50

Data wiercenia: grudzień 2017 r.

Wiercenie:	Głębokość zwiarcia wody [ m ppt]	Stratygrafia	Profil litologiczny	Przełot warstwy	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczków	Stan gruntu	Stopień plastyczności IL	Stopień zagęszczenia Ib	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0,4	Gleba							
				1,0	Piasek drobny, barwa żółta	Pd	w	-	szg	-	0,45	I a
				1,4	Piasek średni, barwa żółta	Ps	m	-	szg	-	0,60	I b
				2,5	Gлина piaszczysta, barwa brązowa	Gp	mw	-	tpl	0,20	-	III