




Miejscowość: Bronów
Gmina: Pleszew
Powiat: pleszewski
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Boisko sportowe
Wykonawca: PGI "TOPAZ" SZ. MIELCAREK
Zlecniodawca: CONBUD

System wiercenia: Mechaniczny udarowy
Rzędna terenu :149,0 m npm.
Skala: 1 : 50
Data wiercenia: grudzień 2017 r.

Wiercenie:	Głębokość zwiarcia wody [m ppt]	Stratygrafia	Profil litologiczny	Przełot warstwy	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczków	Stan gruntu	Stopień plastyczności IL	Stopień zagęszczenia Ip	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0,3	Gleba	Gb						
	 1,0	Pleistocen		1,0	Piasek drobny przewarstwiony pyłem, barwa szara	Pd //II	w	-	szg	-	0,45	I a
				2,5	Gлина piaszczysta, barwa brązowa	Gp	mw	-	tpl	0,20	-	III