

Miejscowość: Bronów

Obiekt: Boisko sportowe

System wiercenia: Mechaniczny udarowy

Gmina: Pleszew

Rzędna terenu :149,2 m npm.

Powiat: pleszewski

Wykonawca: PGI "TOPAZ" SZ. MIELCAREK

Skala: 1 : 50

Województwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: CONBUD

Data wiercenia: grudzień 2017 r.

Wiercenie:	Głębokość zwiarcia wody [m ppt]	Stratygrafia	Profil litologiczny	Przebieg warstwy	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczków	Stan gruntu	Stopień plastyczności IL	Stopień zagęszczenia Ib	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0,3	Gleba	Gb						
				0,7	Piasek średni, barwa żółta	Ps	w	-	szg	-	0,60	I b
				1,0	Pył piaszczysty. barwa szara	IIp	mw	-	tpl	0,20	-	II
				1,3	Piasek średni, barwa żółta	Ps	w	-	szg	-	0,60	I b
				2,5	Gлина piaszczysta, barwa brązowa	Gp	mw	-	tpl	0,20	-	III

