

- A

pokrycie z papy

deskowanie

konstrukcja kratowa drewniana

puszka powietrzna

istniejący stelaż drewniany z desek 12cm x 3cm

sufit podwieszony z płyt wiórowych laminowanych
- B

deski podłogowe

stelaż drewniany

legary drewniane


słupki z pustaków

istniejące podłoże

Przekrój A–A

Inwentaryzacja

Skala 1:50



PROJEKTANT:		IMIE I NAZWISKO	PODPIS	BIURO USŁUG TECHNICZNYCH Poweł Tanoś 63–300 Pleszew ul. Górczyńskiego 13 Obiekt:Przebudowa budynku sali wiejskiej w Rokutowie	
UPR. KONS.-BUD		inż. KAZIMIERZ RAJAŁCZAK 2452/80			
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. WOJCIECH GUBALA UM.7342-71/91			
UPR. ARCHITEKTONICZNE		inż. ZDZISŁAW KONECKI UM.6580/51/86			
SPRAWDZAJĄCY		inż. ZDZISŁAW KONECKI		Nazwa rysunku: Przekrój A–A – inwentaryzacja Adres budowy: Rokutów dz. nr 67/8 Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew Adres inwestora: Pleszew Rynek 1	
ASYSTENT		mgr inż. PAMEŁ TANAŚ			
PROJEKTANTA		UM.7342-38/94			
				Skala: 1:100	
				Data: 10.2017	
				Nr rys.: 9	