

Dokumentacja zdjęciowa
Remont dachu budynku Przedszkola w Brzeziu



Elewacja frontowa (widok na dach, wykusz dachowy, komin, rynny i rury spustowe)



Elewacja tylna (widok na dach, wykusz dachowy, kominy, rynny i rury spustowe)



Elewacja szczytowa od strony wjazdu (widok na dach, ciepłociąg do likwidacji)



Elewacja szczytowa od strony placu zabaw



Widok więźby dachowej od strony strychu



Widok więźby dachowej od strony strychu



Widok więźby dachowej od strony strychu