

Dokumentacja zdjęciowa
„Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie”



Istniejący korytarz przeznaczony do remontu – widok na ściany i posadzkę



Istniejąca klatka schodowa przeznaczona do remontu – widok na ściany i balustradę



Istniejąca klatka schodowa przeznaczona do remontu – widok na ściany i balustradę



Istniejąca klatka schodowa i korytarz przeznaczony do remontu – widok na ściany i posadzki



Istniejąca klatka schodowa i korytarz przeznaczony do remontu – widok na ściany i posadzki



Istniejąca klatka schodowa i korytarz przeznaczony do remontu – widok na ściany i posadzki



Istniejący korytarz przeznaczony do remontu – widok na ściany i posadzkę



Istniejący korytarz przeznaczony do remontu – widok na ściany i posadzkę
(z prawej strony widoczne przekrycie kanału c.o.)



Istniejący korytarz przeznaczony do remontu – widok na ściany i posadzkę
(z lewej strony widoczne przekrycie kanału c.o.)



Widok na drzwi z naświetlem do klasy (wzór do wykonania drzwi z naświetlem do klas)



Klasa nr 8 do remontu (oprócz posadzki)



Widok na drzwi z naświetlem w przedsionku wejściowym - do wymiany



Klasa do remontu – widok na posadzkę i ściany



Klasa do remontu – widok na posadzkę i ściany



Korytarz przeznaczony do remontu – widok na posadzkę i ściany



Korytarz przeznaczony do remontu – widok na posadzkę i ściany



Korytarz przeznaczony do remontu – widok na posadzkę i ściany



Korytarz przeznaczony do remontu – widok na posadzkę i ściany



Korytarz przeznaczony do remontu – widok na posadzkę i ściany



Korytarz przeznaczony do remontu – widok na posadzkę i ściany



Korytarz przeznaczony do remontu – widok na posadzkę, ściany i drzwi do wymiany



Klasa do remontu – widok na posadzkę i ściany



Klasa do remontu – widok na posadzkę i ściany



Korytarz przeznaczony do remontu – widok na posadzkę i ściany i drzwi do wymiany



Klasa do remontu – widok na posadzkę i ściany



Klasa do remontu – widok na posadzkę i ściany